



FANC

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
NUCLEAIRE CONTROLE

WAAKZAAMHEID VOOR RADIOACTIVITEIT HOE TE HERKENNEN?

WAT TE DOEN?

- Nummerplaat of andere info noteren van de bezorger
- Contacteer intervenant (telefoonnummer hier in te vullen):
- Intervenant volgt procedure:
Draag handschoenen
Isoleer en stockeer snel
Handen wassen




STEEDS STOPPEN BIJ

- Aan meetpoort
meting > 20 x achtergrond
- Aan wand van vrachtwagen
dosistempo > 5 $\mu\text{Sv/h}$
- In de buurt van de bron op borsthoogte
dosistempo > 20 $\mu\text{Sv/h}$
- In contact met de bron
dosistempo > 500 $\mu\text{Sv/h}$



RADIOACTIEVE STOFFEN



RADIUM-HOUDENDE VOORWERPEN



BLIKSEMAFLEIDERS



ERTSEN



RADIOACTIEVE BRONNEN



MEDISCH AFVAL



VERBODEN!



- Weigeren of terugsturen
- Als gewoon afval behandelen
- Eten, drinken of roken in de nabijheid

CONTACT

M radioactivity@fanc.fgov.be
T +32 (0)2 289 21 11
W www.fanc.fgov.be